

Rapportdatum

06-07-2026

Kenteken

06-KNJ-6

Merk/Handelsbenaming

PEUGEOT PEUGEOT
107

Laatst geregistreerde tellerstand

39.560 km

Datum eerste afgifte in Nederland

22-01-2010

Datum eerste toelating

22-01-2010

LOGISCH*
OORDEEL

Tellerstanden

Datum	Tellerstand	Land
06-07-2026	39.560 km	Nederland
15-01-2026	38.614 km	Nederland
15-01-2026	38.614 km	Nederland
15-01-2025	37.320 km	Nederland
15-01-2025	37.320 km	Nederland
10-01-2024	36.005 km	Nederland
23-12-2022	34.809 km	Nederland
04-01-2022	33.579 km	Nederland
22-12-2020	32.318 km	Nederland
09-01-2020	31.285 km	Nederland
08-01-2019	29.833 km	Nederland
15-01-2018	27.524 km	Nederland
31-01-2017	25.076 km	Nederland
23-12-2015	22.593 km	Nederland

Datum	Tellerstand	Land
22-12-2015	22.593 km	Nederland
09-01-2015	19.141 km	Nederland
13-01-2014	15.829 km	Nederland

* LOGISCH

De geregistreerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.



Rapportdatum

06-07-2026

Kenteken

06KNJ6

Voertuig

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
APK geldig tot (vervaldatum APK)	22-01-2027
Datum laatste tenaamstelling	06-07-2026
Catalogusprijs	€ 10.994

Milieuprestaties

Brandstof	Benzine	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	50,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	106 g/km
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	4

Eigenschappen van het voertuig**Algemeen**

Carrosserietype	Hatchback
Aantal zitplaatsen	4
Kleur	ZWART

Motor

Aantal cilinders	3
Cilinderinhoud	998 cm ³

Massa en laadvermogen

Massa ledig voertuig	780 kg
Toegestane max. massa voertuig	1190 kg
Massa rijklaar	880 kg

Maximum te trekken massa

Aanhangwagen ongeremd
Aanhangwagen geremd
Middenas geremd

Eigenaar/houders**Eigenaar/houder****Periode**

Erkend Bedrijf	06-07-2026 t/m heden
Natuurlijk persoon	22-01-2010 t/m 06-07-2026

APK-geschiedenis

Datum APK	Resultaat	Opmerkingen
-----------	-----------	-------------



Datum APK	Resultaat	Opmerkingen
15-01-2026	Goedgekeurd	Reparatiepunt Spiegelglas beschadigd of verweerd 5.*.45 Reparatiepunt Licht- donkerscheiding dimlicht onduidelijk 5.*.56
15-01-2025	Goedgekeurd	
10-01-2024	Goedgekeurd	Reparatiepunt Band beschadigd 5.*.27 Reparatiepunt Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht 5.*.43 Reparatiepunt Remlicht werkt niet (goed) 5.*.55

Terugroepactie informatie

Openstaand	Datum	Omschrijving defect
Nee	06-02-2019	De achterportierruit is mogelijk niet correct gelijmd. Materiële gevolgen De achterportierruit kan losraken van de scharnieren en op het wegdek vallen. Mogelijk gevaar Een (verkeers)ongeval met letselschade

Proclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, eigenaren/houders en documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Sommige informatie is ook beschikbaar voor andere organisaties of personen. De RDW controleert of de gegevens kloppen. Ziet u toch iets wat niet klopt, laat het ons weten. Dan onderzoeken we dit.

